24か月
定期点検整備記録簿
点検結果・整備の記録

／ 該当なし	✓ 異常なし	× 交換	T 締付	C 清掃
A 調整	△ 修理	○ 分解	L 給油	P 省略

補足点検・装備車の点検
- ✓ 車載式故障診断装置の診断結果（OBD）
- ／ 高圧ガス導管・継手部のガス漏れ、損傷
- ／ ガス容器・容器附属品の損傷
- ／ ガス容器取付部の緩み、損傷

エンジン・ルーム点検
- ✓ パワステ・ベルトの緩み、損傷
- ✓ パワステの油漏れ
- ✓ パワステの油量
- ✓ パワステ取付けの緩み
- ✓ スパークプラグの状態
- ✓ 点火時期
- ／ ディストリビュータ・キャップの状態
- ✓ バッテリ端子の緩み、腐食
- ✓ 電気配線・接続部の緩み、損傷
- ✓ 排気ガスの色
- ✓ CO・HCの濃度
- C エアクリーナエレメントの汚れ・詰まり・損傷
- ✓ 燃料漏れ
- ✓ ファンベルトの緩み、損傷
- ✓ 冷却水の漏れ
- ✓ メターリング・バルブの状態
- ✓ ブローバイ・ガス還元装置の配管損傷
- ✓ 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管損傷
- ✓ チャコールキャニスタの詰まり、損傷
- ✓ 燃料蒸発ガス・チェックバルブの機能
- ✓ 触媒等の取付けの緩み、損傷
- ✓ 二次空気供給装置の機能
- ✓ 排気ガス再循環装置の機能
- ✓ 減速時排気ガス減少装置の機能
- ✓ CO等発散防止装置の配管損傷・取付状態

室内点検
- ✓ ハンドルの操作具合
- ✓ ハンドルの遊び、がた
- ✓ ブレーキペダルの遊び
- ✓ 踏み込み時のブレーキペダルと床板のすき間
- ✓ ブレーキの効き具合
- ✓ パーキングブレーキの効き具合
- ✓ パーキングブレーキの引きしろ（踏みしろ）
- ／ クラッチペダルの遊び
- ／ クラッチペダルを切った時の床板とのすき間

足回り点検
- ✓ ホイール・アライメント
- ✓ マスタシリンダの機能、摩耗、損傷
- ✓ ホイールシリンダの機能、摩耗、損傷
- ✓ ディスクキャリパの機能、摩耗、損傷
- ✓ マスタシリンダの液漏れ
- ✓ ホイールシリンダの液漏れ
- ✓ ディスクキャリパの液漏れ
- ✓ ドラムとライニングのすき間
- ✓ シュー摺動部・ライニングの摩耗
- ✓ ブレーキドラムの摩耗、損傷
- ✓ ディスクとパッドのすき間
- ✓ ブレーキパッドの摩耗
- ✓ ブレーキディスクの摩耗、損傷
- ✓ タイヤの空気圧
- ✓ タイヤの亀裂、損傷
- ✓ タイヤの溝の深さ、異状な摩耗
- ✓ スペアタイヤの空気圧
- ✓ ホイールボルト・ナットの緩み
- ✓ 前輪ホイールベアリングのがた
- ✓ 後輪ホイールベアリングのがた
- ✓ サスペンション取付・連結部の緩み、がた
- ✓ サスペンション各部の損傷
- ✓ ショックアブソーバの損傷、油漏れ

下回り点検
- ✓ ステアリングギヤボックスの取付けの緩み
- ✓ ロッド・アームのボールジョイント・ブーツの亀裂、損傷
- ✓ ステアリング・ロッド類の緩み、がた、損傷
- ✓ ブレーキ配管の漏れ、損傷、取付状態
- ✓ ミッション・トランスファの油漏れ
- ✓ ミッション・トランスファの油量
- ✓ プロペラ・ドライブシャフト連結部の緩み
- ✓ ドライブシャフト・ジョイントブーツの亀裂、損傷
- ✓ デファレンシャルの油漏れ
- ✓ デファレンシャルの油量
- ✓ エンジンオイルの油漏れ
- ✓ 排気管・マフラ取付けの緩み、損傷、腐食
- ✓ 遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食
- ✓ マフラの機能

外回り点検
- ✓ フレーム、ボデーの緩み、損傷

その他の点検整備・主な交換部品
エンジンオイル交換

依頼者の氏名又は名称・住所
氏名又は名称

見本 太郎

記入見本・提出不可

住所

東京都見本区青葉町1-2-3

メンテナンスに関するアドバイス
タイヤの空気圧を定期的に確認してください。

型式	初年度登録・初年度検査年
ABC12	令和4年11月

自動車登録番号・車両番号（又は車台番号）

見本 300 さ 12-34

点検・整備を実施した事業者
事業者名

サンプル自動車整備

事業場の所在地

東京都見本区緑町3-4-5

認証又は指定番号	点検年月日
見本 1234	2026 年 11 月 25 日
点検時の総走行距離	**整備完了年月日**
35600 km	2026 年 11 月 25 日

整備主任者氏名

見本 次郎

記号：該当しない装置は「／」、実施を省略した点検は「P」で記録します。

距離等による省略の可否は点検基準と前回の実施状況を確認してください。